

## 1. 阪急三宮駅の状況

阪急三宮駅も大きな被害を受け、伝統の建物も取り壊されることになりました。



上2枚：三宮の顔でもあった阪急三宮のビル。

映画館に行った思い出などが浮かび、さすがに悲しくなった市民も多かったはず。

左下：三宮駅東側へ避難（というかしばらく放置）した車両。

## 2. 岡本付近の状況

岡本 - 御影間には住吉川鉄橋にかかる大築堤がありますが、ここも崩れたため、大規模な修復作業が必要になりました。



写真はいずれも岡本 - 御影間で撮影。

上2枚：甲南大学の南側あたりで、桜のきれいだった所。跡形もなくきれいに整備されている。

左下：後ろに見えるのが住吉川鉄橋。手前の築堤も一旦壊して作り直しとなった。



### 3. 芦屋川・夙川付近の状況

西宮北口間 - 夙川間には高架が、夙川 - 芦屋川間には築堤があり、こちらも被害を受けていました。



上2枚：西宮北口 - 夙川間の高架区間の被害状況

西宮市内もけっこう被害が出ており、一部区間は高架を完全に壊して作り直す箇所もあった。

架線はもちろん、架線柱から線路まで全て剥ぎ取られた様子。



左下：芦屋川 - 岡本間の片側築堤区間

カーブの先から崩れており、線路もそこで切られた。電線も手前で地面に垂れ下がり(というか落ちている)、横のマンションも傾いている。

