

1. スーパー雷鳥号(回送)の状況



三ノ宮駅の東側で地震に遭遇したスーパー雷鳥の回送列車は前8両と後2両とに分けられて留め置かれていた。

2. シュプール号の状況



スーパー雷鳥の回送車のすぐ後を走っていた DD51 牽引のシュプール号は、先頭の機関車が 14 系客車 6 両から切り離されて留め置かれていた。右側の写真では先頭の客車が脱線しているのが見てとれる。